

QUADRO - SÍNTESE DOS RESULTADOS HIDRODINÂMICOS

SEÇÃO	DISTÂNCIA (M) RELAÇÃO A BARRAGEM	VAZÃO (DEPOD)	TEMPO DE CHEGADA DA ONDA	TEMPO DE CHEGADA DA ONDA (DEPOD)	VAZÃO MÁXIMA ATINGIDA	PROFUNDIDADE MÁXIMA DA ONDA DE PROPAGAÇÃO	RISCO HIDRODINÂMICO MÁXIMO	COTA DE FUNDO	INUNDAÇÃO INCREMENTAL	SEÇÃO	DISTÂNCIA (M) RELAÇÃO A BARRAGEM	VAZÃO (DEPOD)	TEMPO DE CHEGADA DA ONDA	TEMPO DE CHEGADA DA ONDA (DEPOD)	VAZÃO MÁXIMA ATINGIDA	PROFUNDIDADE MÁXIMA DA ONDA DE PROPAGAÇÃO	RISCO HIDRODINÂMICO MÁXIMO	COTA DE FUNDO	INUNDAÇÃO INCREMENTAL	SEÇÃO	DISTÂNCIA (M) RELAÇÃO A BARRAGEM	VAZÃO (DEPOD)	TEMPO DE CHEGADA DA ONDA	TEMPO DE CHEGADA DA ONDA (DEPOD)	VAZÃO MÁXIMA ATINGIDA	PROFUNDIDADE MÁXIMA DA ONDA DE PROPAGAÇÃO	RISCO HIDRODINÂMICO MÁXIMO	COTA DE FUNDO	INUNDAÇÃO INCREMENTAL
IDENTIFICAÇÃO	(KM)	(M³/S)	(HH:MM)	(HH:MM)	(M³/S)	(M)	(M²/S)	(M)	(M)	IDENTIFICAÇÃO	(KM)	(M³/S)	(HH:MM)	(HH:MM)	(M³/S)	(M)	(M²/S)	(M)	(M)	IDENTIFICAÇÃO	(KM)	(M³/S)	(HH:MM)	(HH:MM)	(M³/S)	(M)	(M²/S)	(M)	(M)
S-0.0	0	69901	00h00min	00h01min	24,6	40,01	479	897,2	40,01	S-6.0	8	3253	00h21min	00h11min	8,98	20,4	132	763	20,4	S-17.0	17,6	1011	00h44min	01h02min	2,77	7,96	22	731,5	0,88
S-1.0	1	19403	00h01min	00h03min	20,64	32,47	440	838,67	32,47	S-9.0	9	2228	00h23min	00h34min	6,79	23,27	64	749	17,96	S-18.9	18,9	718	00h49min	01h09min	2,45	7,12	17	731	0,64
S-2.0	2	10990	00h02min	00h09min	16,65	27,88	364	819	27,88	S-10.0	10	1693	00h26min	00h40min	3,98	24,36	55	742	14,47	S-19.8	19,8	696	00h51min	01h10min	2,38	7,16	17	730	0,52
S-3.0	3	8969	00h06min	00h09min	10,79	20,17	187	810	20,17	S-11.0	11	1224	00h28min	00h43min	3,26	21,61	41	740	11,03	S-21.7	21,7	638	00h57min	01h23min	2,56	6,17	14	729	0,3
S-4.0	4	7247	00h08min	00h10min	6,18	22,6	123	800	22,6	S-12.0	12	1131	00h28min	00h46min	2,92	16,04	38	739	9,44	S-24.2	24,2	598	01h08min	01h33min	2	7,25	12	14	726	12	0,24
S-5.0	5	5043	00h10min	00h19min	14,66	22,61	236	790	22,61	S-13.0	13	1032	00h31min	00h47min	3,7	15,63	43	738	6,93										
S-6.0	6	3799	00h12min	00h24min	10,07	26,04	197	777	26,04	S-13.9	13,8	996	00h33min	00h48min	3,19	12,66	33	736	4,91										
S-7.0	7	3426	00h17min	00h27min	5,89	25,17	109	762	25,17	S-15.9	15,9	897	00h38min	00h50min	3,17	8,78	27	734	1,76										

Patrimônio histórico fora da ZAS e ZSS
- Sítio arqueológico
- Imaterial
- Material
- Estrada Real

- Ponto de Encontro (PE)
- Sirene Instalada

Edificações

Tipo
- Casa vazia/ abandonada

- Barragem B2
- Rota de fuga
- Localidades
- Sede municipal
- Curso d'água
- Seção de tempo
- Isolinhas

- Corpos d'água
- Articulação
- ZAS - Zona de Autosalvamento
- ZSS - Zona de Segurança Secundária
- Mancha de inundação

Sistema viário
- Principais rodovias
- Ferrovia

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

MINÉRIOS NACIONAL

synergia SOCIOAMBIENTAL

Projeto: PAEBM
SEÇÃO II - CEDEC - BARRAGEM B2

Título: MAPA GERAL DA ZAS E ZSS art: 01

Título: PAE_DE02_B2_SECAOII_2024_12

Fonte(s):
Limite Municipal | IDE Sisbio | IBGE - 2022
Localidades | IDE - 2021
Hidrografia | ANA - 2017
Pontos de Interesse | DRVAM - 2024

Curva de Nível, Mancha de Inundação, Seções, Barragem B2, Rota de Fuga, Sirene Instalada, Pontos de Encontro | MINÉRIOS NACIONAL - 2024
Articulação | SYNERGIA - 2024
Corpos d'água | ANA - 2017
Base Topográfica, Ortografia | IGAM - 2009

Desl. Magnético: 1

Escala: 1:5.000

0 50 100 200 300 Metros

Coord. UTM
SIRGAS 2000
ZONA 23 S